

別紙

学校名			尾田小学校		
建物種別			校舎A棟（南側）	校舎B棟（中央）	校舎C棟（北側）
診断方法			1次診断		
建築年度			昭和47年11月	昭和46年11月	
構造・階数			鉄筋コンクリート造・2階		
診断年度			平成18年12月		
診断時のIs値	桁行方向	1階	0.56	0.90	0.61
		2階	1.94	1.35	0.92
	梁間方向	1階	1.72	3.17	1.75
		2階	3.40	4.76	2.63

学校名			大樹中学校		
建物種別			校舎A棟（西側）	校舎B棟（中央）	校舎C棟（東側）
診断方法			2次診断		
建築年度			昭和54年3月		
構造・階数			鉄筋コンクリート造・3階		鉄筋コンクリート造・2階
診断年度			平成19年10月		
診断時のIs値	桁行方向	1階	0.434	0.449	0.516
		2階	0.745	0.756	0.814
		3階	0.919	0.633	—
	梁間方向	1階	1.047	0.695	1.242
		2階	1.183	0.767	2.583
		3階	1.573	1.231	—
補強後のIs値	桁行方向	1階	0.782	0.725	0.766
		2階	—	—	—
		3階	—	1.122	—
	梁間方向	1階	—	0.727	—
		2階	—	—	—
		3階	—	—	—

学校名		大樹中学校			
建物種別		屋体（渡り廊下）	屋体（アリーナ）	屋体（更衣室）	
診断方法		2次診断			
建築年度		昭和54年10月			
構造・階数		鉄骨造・2階			
診断年度		平成19年10月			
診断時のIs値	桁行方向	1階	2.319	0.55	0.48
		2階	4.869	0.36	—
	梁間方向	1階	0.908	1.06	1.42
		2階	1.512		