

経営比較分析表（令和2年度決算）









北海道 大樹町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A8	自治体職員
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家産料金(円)	
-	88.47	99.60	5,359	




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
5,451	815.68	6.68
現在給水人口(人)	給水区域面積(km ²)	給水人口密度(人/km ²)
5,445	273.70	19.89

グラフ凡例	
■	当該団体値（当該値）
—	類似団体平均値（平均値）
【	令和2年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①経常損益では、経常収支比率が100%未満の年度があることから、経営改善に向けた取組が必要である。
 ②累積欠損では、累積欠損金を有しており、経営の課題である。経年の状況も踏まえながら、当該指標が0%となるよう経営改善を図っていく必要がある。
 ③支払能力では、流動比率が100%を上回っており、現時点では適切な数値であると考えられる。
 ④債務残高では、企業債残高対給水収益比率を経年比較や類似団体との比較をしたところ、現時点では概ね適切な数値であると考えられる。
 ⑤料金水準の適切性では、料金回収率が100%を下回っており、給水に係る費用が一般会計からの繰入金（繰出基準内）で賄われている状況である。①の経常損益と関連させ、経営改善に向けた取組が必要である。
 ⑥費用の効率性では、給水原価が類似団体と比較して数値が高いことから、経営改善に向けた取組が必要である。
 ⑦施設の効率性では、施設利用率が類似団体と比較して高い数値であり、現時点では適正規模であると考えられる。
 ⑧供給した配水量の効率性では、有収率が類似団体と比較して高い数値であり、現時点では効率的に施設の稼働状況が収益に反映されていると考える。

2. 老朽化の状況について

①施設全体の減価償却の状況では、有形固定資産減価償却率が全国平均と比較して同程度であり、概ね適切な数値であると考えられる。
 ②管路の経年化の状況では、管路経年化率が類似団体と比較して数値が高いことから、改善に向けた取組が必要であると考えられる。
 ③管路の更新投資の実施状況では、管路更新率が類似団体と比較して数値が低いことから、今後の管路の更新について検討が必要と考える。

全体総括

経常損益、累積欠損、支払能力、料金水準の適切性及び費用の効率性に課題があることから、引き続き、経費の節減策や適正な料金体系を調査研究・検討するなど、経営改善を図る取組を進める。