

H23 大樹町橋梁点検損傷概要一覧表

整理番号	橋梁名	橋長(m)	橋種	PC橋・RC橋											鋼橋												下部工		支承	路面	備考							
				主桁		横桁		床版(鋼部材)		床版(コンクリート)		アチアチ・補剛材		垂直材		主桁		横桁・対傾構		横構		床版(鋼部材)		床版(コンクリート)		⑤ひびわれ・漏水・遊離石灰	⑥鉄筋露出	⑨PC定着部の異常				⑫下部工の変状	⑪支承の機能障害					
				⑤ひびわれ・漏水・遊離石灰	⑥鉄筋露出	⑨PC定着部の異常	⑤ひびわれ・漏水・遊離石灰	⑥鉄筋露出	⑨PC定着部の異常	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	⑥鉄筋露出	⑦抜け落ち	⑧床版ひび割れ	⑨PC定着部の異常	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断	①腐食	②亀裂	③ボルトの脱落	④破断									⑥鉄筋露出	⑦抜け落ち	⑧床版ひび割れ	⑨PC定着部の異常	
60	光風橋	8.40	PC橋	a	無	無									無	無	c	無										a	無	無	無	無	無					
61	十一号橋	10.44	PC橋	a	無	無	a	無	無																			a	無	無	無	無	無					
62	館橋	70.00	鋼橋												a	無	無	無	a	無	無	無						無	無	a	無	c	無	無	無	無		
63	紋進橋	78.90	鋼橋												b	無	無	無	b	無	無	無						無	無	c	無	c	無	無	無	無		
64	開成橋	8.64	PC橋	a	無	無									無	無	c	無										a	無	無	無	無	無					
65	開豊橋	88.55	鋼橋												b	無	無	無	a	無	無	無	a	無	無	無		無	無	c	無	c	無	無	無	無		
66	振別24号橋	18.20	PC橋	a	無	無									無	無	c	無										a	無	無	無	無	無					
67	緑橋	20.40	鋼橋												b	無	無	無	a	無	無	無						無	無	c	無	b	無	無	無	無		
68	20号橋	13.54	PC橋	a	無	無	a	無	無	a	無	無	無	-	-	-	-										a	無	無	無	無	無						
69	明尊橋	3.20	RC橋	a	無	無																					a	無	無	無								
70	中島新橋	16.54	鋼橋												a	無	無	無	a	無	無	無				a	無	無	無	-	-	-	-	c	無	無	無	有
71	19号橋	16.46	鋼橋												b	無	無	無	b	無	無	無				a	無	無	無	-	-	-	-	a	無	無	無	無
72	17号橋	24.40	鋼橋												a	無	無	無	a	無	無	無					無	無	c	無	a	無	無	無	無	無		
73	16号橋	15.50	鋼橋												c	無	無	無	a	無	無	無					無	無	c	無	c	無	無	無	無	無		
74	15号橋	16.44	鋼橋												a	無	無	無	a	無	無	無					無	無	c	無	a	無	無	無	無	無		
75	13号橋	9.47	PC橋	a	無	無									無	無	c	無									a	無	無	無	無	無	無	無				
76	12号橋	17.40	鋼橋												b	無	無	無	a	無	無	無				a	無	無	無	-	-	-	-	a	無	無	無	無
77	11号橋	16.44	鋼橋												b	無	無	無	a	無	無	無				a	無	無	無	-	-	-	-	-	-	-	無	無
78	10号橋	17.46	鋼橋												b	無	無	無	a	無	無	無				a	無	無	無	-	-	-	-	a	無	無	無	無
79	9号橋	17.40	鋼橋												b	無	無	無	a	無	無	無				a	無	無	無	-	-	-	-	a	無	無	無	無
80	7号橋	17.40	鋼橋												b	無	無	無	b	無	無	無				a	無	無	無	-	-	-	-	a	無	無	無	無
81	豊苗橋	36.60	鋼橋												a	無	無	無	a	無	無	無	a	無	無	無		無	無	a	無	a	無	無	無	無		
82	北生橋	27.95	鋼橋												b	無	無	無	a	無	無	無	a	無	無	無		無	無	a	無	c	無	無	無	無	無	
83	楓橋	10.44	PC橋	c	無	無									無	無	c	無										c	無	無	無	無	無	無				
84	生花橋	12.45	鋼橋												b	無	無	無	b	無	無	無					無	無	c	無	c	無	無	無	無	有	無	
85	ふもと橋	9.00	PC橋	a	無	無									無	無	a	無									a	無	無	無	無	無	無	無				
86	上生花橋	9.40	PC橋	a	無	無									無	無	a	無									a	無	無	無	無	無	無	無				
87	沼川橋	25.30	鋼橋												a	無	無	無	a	無	無	無	a	無	無	無		無	無	a	無	a	無	無	無	無		
88	野山橋	11.46	鋼橋												a	無	無	無	a	無	無	無					無	無	a	無	a	無	無	無	有	無		
89	生花16号橋	47.00	鋼橋												b	無	無	無	a	無	無	無					無	無	b	無	e	無	無	無	無	無		

H23 大樹町橋梁点検損傷概要一覧表

整理番号	橋梁名	橋長 (m)	橋種	PC橋・RC橋										鋼橋										下部工				支 承	路 面	備 考												
				主桁		横桁		床版(鋼部材)		床版(コンクリート)		アーチリブ・補剛材		垂直材		主桁		横桁・対傾構		横構		床版(鋼部材)		床版(コンクリート)		下部工																
				⑤ ひびわれ・ 漏水・遊離石灰	⑥ 鉄筋露出	⑨ PC定着部の 異常	⑤ ひびわれ・ 漏水・遊離石灰	⑥ 鉄筋露出	⑨ PC定着部の 異常	① 腐食	② 亀裂	③ ボルトの脱落	④ 破断	⑥ 鉄筋露出	⑦ 抜け落ち	⑧ 床版ひび割れ	⑨ PC定着部の 異常	① 腐食	② 亀裂	③ ボルトの脱落	④ 破断	① 腐食	② 亀裂	③ ボルトの脱落	④ 破断	① 腐食	② 亀裂				③ ボルトの脱落	④ 破断	⑥ 鉄筋露出	⑦ 抜け落ち	⑧ 床版ひび割れ	⑨ PC定着部の 異常	⑤ ひびわれ・ 漏水・遊離石灰	⑥ 鉄筋露出	⑨ PC定着部の 異常	⑫ 下部工の変状	⑪ 支承の機能 障害	⑩ 路面の凹凸
90	東9号橋	13.54	PC橋	b	無	無							無	無	c	無																	a	無	無	無	無	無				
91	東6線橋	12.54	PC橋	a	無	無							無	無	c	無																	a	無	無	無	無	無				
92	丹頂橋	10.44	PC橋	a	無	無							無	無	a	無																	a	無	無	無	無	無				
93	振別25号橋	18.50	PC橋	a	無	無							無	無	a	無																	a	無	無	無	無	無				
94	2の沢橋	15.94	PC橋	a	無	無							無	無	a	無																	—	—	—	—	無	無				
95	芽武11号橋	23.82	PC橋	a	無	無							無	無	c	無																	a	無	無	無	無	無	有			
96	生花11号橋	24.80	PC橋	a	無	無							無	無	c	無																	b	無	無	無	無	無				
97	小沢橋	10.47	鋼橋															c	無	無	無	c	無	無	無								無	無	a	無	c	無	無	無	無	無
98	大沢橋	10.46	鋼橋															c	無	無	無	c	無	無	無								無	無	a	無	a	無	無	無	無	無
99	神威橋	8.42	PC橋	a	無	無							無	無	a	無																		c	無	無	無	無	無	無		
100	古潭橋	11.51	PC橋	a	無	無							無	無	c	無																		a	無	無	無	無	無	無		
101	ふるさと大橋	347.00	PC橋	c	無	無							無	無	c	無																		c	無	無	無	無	無	無		
102	萌和9号橋	21.26	PC橋	a	無	無							無	無	c	無																		a	無	無	無	無	無	無		
103	大光南9線橋	3.62	RC橋	a	無	無																												a	無	無	無	無	無	無		